



2.2 Schemat oznaczenia

2.2 Designation

2.2 Схема обозначения

Maszyna Machine Машина	Typ wejścia Input type Тип входа	Wielkość Size Размер	Ilość stopni Gearing Количество ступеней	Przełożenie Ratio Передаточное	Rodzaj przyłącza silnika Motor coupling Тип присоединения	Wykonanie Execution Исполнение	Pozycja montażowa Mounting position Монтажная позиция	Kotnierz wyjściowy Output flange Выходной фланец	Sprzęgło jednokierunkowe (backstop) Back-stop device Нереверсивная муфта	Pierścień zaciskowy Shrink disk Зажимное кольцо	Dodatkowe wejście Additional input Дополнительный вход
T	A	112	B	10/1	P.A.M.	O	B3	FLS	CW	C.S.	Se.A.
Reduktor stożkowo-walcowy Bevel helical gearbox коническо-цилиндрический											
											
A		B		C		O		FLS		C.S.	
56 63 71 90 112 140 180 200 225		56 63 71 90 112 140 180 200 225		56 63 71 90 112 140 180 200 225		B3 B6 B7 B8 VA VB		FLS FLD 2FL		AW CW	
											
F		C		V		V		2FL		C.D.	
56 63 71 90 112 140 180 200 225		56 63 71 90 112 140 180 200 225		56 63 71 90 112 140 180 200 225		56 63 71 90 112 140 180 200 225		56 63 71 90 112 140 180 200 225		56 63 71 90 112 140 180 200 225	
											
F		C		V		V		2FL		C.D.	
56 63 71 90 112 140 180 200 225		56 63 71 90 112 140 180 200 225		56 63 71 90 112 140 180 200 225		56 63 71 90 112 140 180 200 225		56 63 71 90 112 140 180 200 225		56 63 71 90 112 140 180 200 225	

